

Catriona Floro Fraga
43255379C

Exp.: DGPI 2016/25366
Document: informe
Emissor: BT/ES

Informe sobre les actuacions realitzades a les carpes de manteniment d'embarcacions al Moll Vell de Palma

Antecedents

- El 27 de setembre de 2017 la directora de l'Advocacia del Govern de les Illes Balears va trametre a aquesta Direcció General una còpia de la Interlocutòria de 26 de setembre de 2017 dictada pel Jutjat Contencios Administratiu núm. 2, per la qual s'acordava la suspensió de l'ús d'equips de ventilació per al pintat d'embarcacions d'esbargiment dels models BIGBOX15000 y SMALLBOX5000 fabricats per l'empresa Tèrmica Balear, SL.
- El 2 d'octubre de 2017 tècnics del Servei de Seguretat Industrial es varen personar a les dependències de Servicios Técnicos Portuarios, al Moll Vell, s/n i es va notificar al gerent l'auto del jutge pel qual es prohibeix l'ús dels models d'extractors abans esmentats. També se li va requerir perquè en un termini de 15 dies justificàs que les carpes de manteniment d'embarcacions instal·lades a la zona del Moll Vell disposen de la posada en servei de la instal·lació elèctrica. Així mateix, se'ls va recordar que l'interior d'aquestes carpes, d'acord amb el que estableix el reglament electrotècnic de baixa tensió, és un emplaçament potencialment perillós pel risc d'incendi i explosió, per la qual cosa, és necessari que hi hagi un projecte i un certificat emès per un tècnic competent.
- Durant els dies 2, 3 i 10 d'octubre els tècnics del servei de Seguretat Industrial de la Direcció General de Política Industrial varen realitzar un total d'onze inspeccions a les carpes de manteniment.

A la taula següent es recullen les dades més importants d'aquestes inspeccions:



G
O
I
B

Situació (casella)	Nom embarcació	Entitat que fa el manteniment	Núm. extractors	Hi ha extractors BIGBOX15000 SMALLBOX5000	Núm. acta	
45	Ningaloo	Sea Spray Nauti,	2	No	4063	
33	Win-Win	Decabo Yach Painting	2	No	4071	
	Amir	Mallorca Management Yach&Properties	2	Si	4064	
Es fotocòpia fidel i exacta d'R40 l'original a què es refereix. Palma, 23/01/2017 EL FUNDACIONARI, Catalina Moret Ross 430-55392 C	AOT02	Shamana	Branagh Marine Composites	2	No	4069
	31	Alize	Servicios Nauticos Integrados	5	No	4073
	AOT03	Titania	Hemisphere Coating Services	4	No	4072
	AOT1	Atlantic Goose	Hemisphere Coating Services	4	2 sense identificar	4072
55 - AOT01	Portó de l'Eminence	Hemisphere Coating Services	8	Sense identificar	4072	
55-AOT01	Radar Tatasu	Hemisphere Coating Services	1	Sense identificar	4072	
25	Devastador	Hemisphere Coating Services	2	Sense identificar	4072	
AOT03	Benedetta	Sea Spray Nauti	2	No	4070	

4. A la carpa de l'embarcació "Amir" es varen trobar dos extractors desmuntats a terra el model dels quals era SMALLBOX5000. Ambdós es varen deixar fora de servei i precintats.

Consideracions tècniques i jurídiques

1. Auto judicial de 26 de setembre de 2017 dictat pel Jutjat Contenció Administratiu núm. 2, (Procediment ordinari PO 0000066/2017).
2. ITC-BT-29 Prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc d'incendi o explosió del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost.

Conclusió

De les onze inspeccions efectuades, es varen trobar dos extractors del model SMALLBOX5000 que es varen deixar fora de servei i precintats, divuit extractors que no pertanyien a cap dels models indicats a l'auto judicial, i tretze que no es varen poder identificar per manca d'etiqueta. Es va requerir a l'entitat Hemisphere Coating Services, que és el titular dels extractors que no es varen poder identificar, que aportàs la documentació tècnica.

En totes les inspeccions s'ha requerit al titular del manteniment de cada embarcació que aporti, en un termini de quinze dies, la posada en servei de la

G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

Es fotografia fidel i exacte de
l'original a que es refereix
Palma, 23/10/2017
EL FUNCIONARI.

Carmen Moro Freyre
43255 377 e

REGISTRE DE SORTIDA
Núm.: 34665/2017
Data: 29/09/2017

SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS, SL
Moll Vell, s/n - Espigón exterior
07012 - Palma

Exp.: 2016/25366
Emissor: DGPI/MS
Document: ofici

Assumpte: notificació mesures cautelars Jutjat núm. 2

Us trament, adjunta, còpia de la Interlocutòria de 26 de setembre de 2017, dictada pel Jutjat Contencions Administratiu núm. 2, per la qual s'acorda la suspensió de l'ús dels equips de ventilació models BIGBOX15000 i SMALLBOX5000 fabricats per l'empresa Tèrmica Balears, SL.

Així mateix, se us requereix perquè en un termini de 15 dies justifiqueu la posada en servei de les instal·lacions de baixa tensió existents a les carpes de manteniment d'embarcacions que es troben instal·lades a dia d'avui a la zona portuària.

Us recordam que d'acord amb el que estableix la ITC-BT-29 del reglament de baixa tensió, l'interior de les carpes de manteniment d'embarcacions on s'utilitzin sistemes de polvorització amb materials dissolvents inflamables es classifiquen com emplaçaments perillosos amb risc d'incendi o explosió. La classificació o desclassificació de la zona l'ha de dur a terme un tècnic competent que justificarà les característiques de la instal·lació i equips elèctrics utilitzats mitjançant un projecte i un certificat de direcció d'obra. El tràmit administratiu de posada en servei s'ha d'ajustar al que disposen les ITCBT-04 i 05 del reglament de baixa tensió.


Palma, 29 de setembre de 2017
El cap del Servei de Seguretat Industrial

Miquel Sansó Ribot

02.042-01/16

Es notifica el contingut d'aquest document a JORDI ROSELLÓ GELABERT, amb NIF 93062305-A, en qualitat de CÀRREC, segons el que disposen l'article 40 i els següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data de notificació:

p.p.


Aquesta notificació es pot substituir per qualsevol altre justificant de recepció vàlid en dret, que tendrà els mateixos efectes.

Es fotocòpia fidel i exacta de
l'original a que es refereix.

Palma 23/10/2017

EL FUNCIONARI,

Carme Moro Trigo
Carme Moro Trigo
48085399c



G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERC
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

Es fotocòpia fidel i exacta de
l'original a que es refereix.
Palma, 23/09/2011
EL FUNCIONARI
Catalina Perea Freig
432553399c

Acta núm. 4063

Full 1 de 2

ACTA D'INSPECCIÓ

Secció: Seguretat Industrial Data: 21/10/17 Hora: 11.30

Dades del titular

"Sea spray Nauti SL"
Nom / Raó social: STP / Nautipaint NIF: B57318875/B57104101
Domicili: Moll Vell s/n - Ed. Espigon - Consell Palma
Població: Palma CP: 07012 Tel:

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Moll Vell s/n - Ed. Espigon - Consell Palma
ús o activitat: Moll Vell s/n - Ed. Espigon - Consell CP: 07012
Objecte de la inspecció: Autojudicat PO A.G. 2017. Comprovacions
equips de ventilació.

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents

FETS

Es constipa que en la carpa situada a la casella
45 amb l'enbarcació "Ningaloo" hi ha dues caixes
de ventilar se n'usen el que
comparaix el Sr. Dani Loredo i lleva la documentació
tècnica del ventilador. S'ha que es pot veure
que és el model EXT X25 2ET 414 dotat de motor
antideflagramant classe Ex d amb certificat de tipus CE
CESI 06 ATEX 059X. D'acord amb aquesta documentació
no es correspon amb els models indicats a l'acta
judicativa. Es requereix al titular del manteniment i
a la concesionària STP perquè en un termini de 15
 dies justifiqui la posada en servei de les instal·lacions
elèctriques existents a la carpa que justifiqui

La persona davant qui s'efectua la inspecció

Nom: IGNACIO BONIN SALS
DNI: 43099626H

(firma)

La persona que efectua la inspecció

Nom: Miguel Sanguí / Enric Segura

(firma)



Govern
de les Illes Balears
Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia
Direcció General d'Indústria

Es fotocòpia fidel i exacta de
l'original a què se refereix
Palma, 23/07/2011
EL FUNCIONARI
Caterina Mero Fraga
43055399c

Acta núm. 40.63

Foll 2 de 2

expressament el compliment de la ITC-BT-29 del
reglament de baixa tensió autoritzant un
projecte i un certificat firmat per un tècnic
competent

La persona davant qui s'efectua la inspecció
Nom: IGNACIO BONILLA SANCHEZ
DNI: 43049962624

(firma)

La persona que efectua la inspecció
Nom:

Miguel Segura / Enric Segura

(firma)

G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

Es fotocòpia fidel i exacte de
l'original a què es refereix.

Palma 23/10/2017
SI. FUNDACIÓ MALLORCA

Catària Flora Progo
432 55 3790

Acta núm. 4064

Full de

ACTA D'INSPECCIÓ

Secció: Seguretat Industrial Data: 3, 10, 17. Hora: 13.20...

Dades del titular

Nom / Raó social: STP / Mallorca Management NIF: B 57549610

Domicili: Mall vell s/n - Ed. Espigóar

Població: Palma CP: 07012 Tel:

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Mall vell s/n - Ed. Espigóar Població: Palma

Us o activitat: Carpa manteniment embarcació CP: 07012

Objecte de la inspecció: Gasho...jim clinal Po. fit. 12017...Carro/marina/equip's de veuhi/cab.

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents

FETS

Es comprava en la carpa situada a la casella R40 amb l'embarcació "Amir" hi ha dos extractors model SMALLBOX 500 que es troben desinstal·lats a terra. S'han procedit amb els numros 0046 i 0047. S'adverteix al concessionari que aquest equip no es podran utilitzar.

Així mateix, es requereix al titular del manteniment i a la concessionària STP perquè en un termini de 15 dies justifiqui la posada en servei de la turbina elèctrica i justifiqui expressament el compliment de la ITC BT29 mitjançant un profepte i un certificat firmat per un tècnic competent.

La persona davant qui s'efectua la inspecció
Nom: ROBERT MOLTHUIZEN
DNI: X 9029730E

(firma)

La persona que efectua la inspecció
Nom:

U 103726 (firma) U 103112

G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

Es fotocòpia fidel i exacta de
l'original a que es refereix.
Palma, 23/10/2011 C
EL FUNCIONARI
Col·lecció: Mireia Pregó
43553990

Acta núm. 4065

Full 1 de 2

ACTA D'INSPECCIÓ

Secció: Seguretat industrial Data: 31.10.17 Hora: 13.30

Dades del titular B57318875

Nom / Raó social: S.T.P./Hemisphere Coating Services SL NIF: B357087801
Domicili: Moll vell s/n Ed. Esplanada - Sonorigua
Població: Palma CP: 07012 Tel:

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Moll vell s/n - Ed. Esplanada - Sonriguda Població: Palma
ús o activitat: SERVEI manteniment embarcació CP: 07012
Objecte de la inspecció: Autojudicat l'11/10/2017 conformatius
equips de ventilació.

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents

FETS

Es comunica a la carpa situada a la casella 103
dels l'embarcacions "ETINENCE" que el sistema de
ventilació està format per 15 extractors. Als 2
extractors que s'hi ha pogut accedir no s'ha pogut
veure l'etiquet amb les característiques. La
seu, Cristina Alburquerque, com a responsable
de prevençió, ens presenta la documentació que
acredita que els ventiladors són ATEX, i no es
corresponen amb cap dels models que figura
a l'auto judicial.

Es requereix al titular del manteniment i a S.T.P.
que en un termini de 15 dies justifiquin la
plotada en servei de les instal·lacions efectuades.

La persona davant qui s'efectua la inspecció

Nom: CRISTINA ALBURQUEQUE OTERO
DNI: 44900223-Z

(firma)

La persona que efectua la inspecció

Nom:

U 103726 (firma) U 103122



Govern
de les Illes Balears

Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia
Direcció General d'Indústria

Acta núm. 4065

Fall 2 de 2

existent dins la corporació que es pescava
expressament el compliment de la RTC EST 29
del reglament de baixa tensió mitjançant
un projecte i un certificat firmat per un
tècnic competent.

Això mateix, la respostable de preventius enviarà
per correu elèctronic la resta del documentació
relativa a la resta d'extractors. Les adreces
on pot enviar-ho són: industria@dgindust.caib.es
o bé, esseguida@udit.caib.es

Es fotocòpia fidel i exacta de
l'original a que es refereix.

Palma, 23/10/2011

El signatari,

Caterina Norro Fraga
43555892C

La persona davant qui s'efectua la inspecció
Nom: M^a CRISTINA ALBURQUERQUE OTERO
DNI: 44900223-2

(firma)

La persona que efectua la inspecció
Nom:

u103726

(firma)

u103122

G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

Es fotografia i s'excusa de
l'original a què es refereix
Palma, 20/02/2001
EL FUNCIONARI
Catalina Moro Fraga
43255389C

Acta núm. 4069
Full 1 de 1

ACTA D'INSPECIÓ

Secció: Seguretat industrial Data: 10/02/2001 Hora: 13:45
(Branagh Marine)

Dades del titular

Nom / Raó social: BM Composites SL NIF: B57507808
Domicili: Moll Vell, s/n - Ed. Espigón exterior Bloq al suroeste of. 7
Població: Palma CP: 07012 Tel.: 971254181

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Moll Vell, s/n - Ed. Espigón exterior s/n Població: Palma

ús o activitat: Carpas en automòbil i entreteniment CP: 07012

Objecte de la inspecció: Cumpliment extractores anti pol·licitat Pg. 06/17

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents

FETS

A la carpa situada a la casella A0027 on hi ha el 'SHAMANA' amb 2 extractors la representant del propietari lliura la documentació d'arribades i no es corresponen amb els que s'amenten a l'autor judicial. S'adjunta a l'acta dita documentació que es corresponen amb la marca Air Hygiene SL núm. sèrie 0024 i 0020. També ens adjunta el full d'encàrrec de l'enjinyer tècnic Jorge Pedro Garai Albertí que redactarà el projecte elèctric. Aquest projecte haurà de justificar el compliment de la ITC-BE-029. Es requereix pergeix en un termini de 15 dies presenti el projecte i certificat a les D.G. de Pou d'Indústria Industrial.

La persona davant qui s'efectua la inspecció

Nom: Enma Segui Rullot

DNI: 13134533-B

La persona que efectua la inspecció

Nom: ENRIC SEGURA

(firma)

BMComposites SL
Head Office: Muelle Viejo, Edificio Espigón Exterior
Global Oficina 7, 07012 Palma de Mallorca, CIF B57507808
Tel: (+34) 971254101 Email: info@bmcomposites.com
www.bmcomposites.com

Carrer del Bastiò d'en Sanoguera, 2, 07002 Palma
Tel.: 971 78 49 95 Fax: 971 78 45 56 Web: http://dgindust.caib.es

G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERC
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

28 telecopi fidel i correcte
original que es refereix.
Palma 23/10/2013
SI. INDUSTRIAL
Cecilia Moro Freyre
432553990
ACTA D'INSPECIÓ

Acta núm. 4070
Full ... de ...

Secció: Seguretat Industrial Data: 10/10/17 Hora: 13 h.

Dades del titular

Nom / Raó social: Sea Spray manki SL NIF: B 57104101
Domicili: Mall Vell, s/n - Ed. Espigóu Canigó Població: Palma
Població: Palma CP: 07012 Tel.: 645449198

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Mall Vell, s/n - Ed. Espigóu Canigó Població: Palma
ús o activitat: Carpinteria i mobles en fusta
Objecte de la inspecció: Comprobació segures extrems d'autòmobiles

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents

FETS

Es comprova que en la cerca situada a la carella 10703
hi ha el 'BENÈDETTA' amb 2 extractors que no
són dels models que esmenta l'autògraf d'aquesta
Comparat el Sr. David Laredo i lluria còpia de
la documentació tècnica dels ventiladors, que
s'adapten a l'acta. Aquests nom del GRUPO FABRICA
num 1115/017 i 1115/020. Es requereix al titular
que fa el manteniment i a la concessionària
STP perquè en un termini de 15 dies justifiqui
la posada en servei de les instal·lacions elèctriques
i acompanyar i un projecte i un certificat signat per
un tècnic competent que justifiqui el compliment
de la ITC-BT-029 de seguretat de baixa tensió.

La persona davant qui s'efectua la inspecció

Nom:

DNI:

54622674G

(firma)

La persona que efectua la inspecció

Nom: ENRIQUE SEGUERA

M

(firma)

G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCió GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

ca l'inspecció filial blanca de
l'oficina que es refereix
Palma, 25/09/2017
EL FUNCIONARI,
Caterina María Fraga
43222392u

Acta núm. 4071

Fall ... de ...

ACTA D'INSPECCIó

Secció: Seguretat, jutges fets Data: 21/10/17 Hora: 11.25

Dades del titular

Nom / Raó social: STP / Decabo Yach Painting NIF: B 57318875/B576963
Domicili: Moll Vell 154 - Ed. Esportiu Catalunya
Població: Palma CP: 07012 Tel:

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Moll Vell s/n - Ed. Esportiu Catalunya Població: Palma
ús o activitat: Carpinteria manteniment en barcos CP: 07012
Objecte de la inspecció: Pintor judicial Po. Calle 12017
Colaboració segons les normes de ventilació

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents

FETS

Es comparen la carxa arribada a la casella 33 amb l'embarcació "Win-Win" que el sistema de ventilació format per dues carxes de ventilació model IP1400UBX amb classificació ATEX (94/9/CE) -Ex d II B, que no es correspon amb els models indicats a l'anexo judicial.

Es requereix al titular del manteniment i a la concesionària STP perquè en un termini de 15 dies justifiqui la posada en servei de les instal·lacions elèctriques existents a les carxes que justifiqui expressament el compliment de la TEC-BT26 del reglament de baixa tensió mitjançant un projecte i un certificat firmat per un tècnic competent.

La persona davant qui s'efectua la inspecció

Nom: 43107451-A


DNI: Josep Carles López



(firma)

La persona que efectua la inspecció

Nom: Miquel Sànchez Ribot

Enric Sagurra Agudo


(firma)



G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERC
I INDÚSTRIA
B DIRECCió GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

Es fotocòpia final i definitiva
de Portaveu de la seva relació.
Palma, 23/10/2011
SI. DE INDUSTRIAL
Cristina Moret Fraga
43055-3992

Acta núm. 4072
Full de 2

ACTA D'INSPECCIó

Secció: Seguretat industrial Data: 10/10/17 Hora: 12.30

Dades del titular

Nom / Raó social: Hemisphere Coating Services SL NIF: B570 87801
Domicili: Mall Vell, s/n Ed. Espigó Consigna Població: Palma
Població: Palma CP: 07012 Tel:

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Mall Vell, s/n Ed. Espigó Consigna Població: Palma
ús o activitat: Carpentry manteniment embarcació CP: 07012
Objecte de la inspecció: Garrafas vacias, equips extractors anticridat. Po GG/17

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents

FETS

El titular del manteniment disposa de les següents

- Carpes: ① Amarrament ATO13 amb el 'TITANIA' amb 4 extractors identificats cap d'ell es correspon amb els que s'armanen a l'altre jardinerat.
- ② Casella ATO1 amb el 'ATLANTIC GOOSE' amb 4 extractors. Dos d'ells es poden identificar (AIR FORCE) i els altres 2 no es poden identificar.
- ③ Fuera la casella 55 i ATO1 hi ha una porteria de 'L'EMINENCE' amb 8 extractors que no es poden identificar
- ④ Darrera l'autonòmica hi ha una carpa més petita amb les formes ràtios del 'TATASU' amb 1 extractor que no es pot identificar.
- ⑤ Casella 25 amb el 'DEVASTADOR' hi ha 2 extractors

La persona davant qui s'efectua la inspecció

Nom: CRISTINA ALBULQUERQUE OTERO
DNI: 44900223-Z

(firma)

La persona que efectua la inspecció

Nom: ENRIC SEGURA

(firma)



Govern
de les Illes Balears

Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia
Direcció General d'Indústria

Acta núm. 4072

Full 2 de 2

que tampoc es poden identificar. Es requereix al titular perquè aporti la documentació de tots els extractors situats a les carpes abans esmentades. Així mateix se li requereix perquè en un termini de 45 dies justifiqui la posada en servei de la instal·lació elèctrica de cada carpe amb la present fàscia d'un projecte i un certificat firmat per un tècnic competent que justifiqui expressament el compliment de la ITE-BT-029 del reglament de l'ixa tècnica. Comparece la Sra. Cristina Alburquerque i se compromet a enviar la documentació bisel·lada al correu elèctronico esseguidaudit. caib.es

La persona davant qui s'efectua la inspecció
Nom: CRISTINA ALBURQUEQUE OTERO
DNI: 44900223-Z

(firma)

La persona que efectua la inspecció
Nom: ENRIC SEVRA

(firma)

G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

Es fotocòpia fidel i exacta de
l'original o que es reforma.
Palma 23/07/2011
El Punt Final
Catalina Tomo Freyre
430553990

Acta núm. 4073
Full de 1.....

ACTA D'INSPECCIÓ

Secció: Seguretat industrial Data: 10/10/17 Hora: 13.50

Dades del titular

Nom / Raó social: SERVICIOS NAVIROS INTEGRADOS, SL NIF: B.57523243
Domicili: Moll Vell, s/n. Edif. Espiga. Consigna.....
Població: Palma CP: 07012 Tel.: 616 414269

Dades de l'establiment inspeccionat

Domicili: Moll Vell, s/n. Edif. Espiga. Consigna..... Població: Palma.....

ús o activitat: Garçons manteniment i reparació d'equipaments industrials CP: 07012

Objecte de la inspecció: Llegir i revisar els documents d'extinció d'incendi. Pp 66/17

Efectuada la visita d'inspecció a l'establiment indicat més amunt, es posen de manifest els següents


FETS

Es comprueba que en la casilla 31 hi ha el 'ALIZE' amb 5 extractors que no s'han pogut identificar. Comunica al Sr. José Bañá i es compromet a enviar per correu electrònic (seguradudit.caib.es) la documentación técnica dels extractors. Així mateix, se li requereix perquè en un termini de 15 dies justifiqui la puesta en servei de la instal·lació elèctrica amb un projecte i un certificat firmat per un tècnic competent que justifiqui expressament el cumplimiento de la ITB-87029 del reglament de Seguretat.

La persona davant qui s'efectua la inspecció
Nom:
DNI: 34 066529-X


(firma)

La persona que efectua la inspecció
Nom: ENRIC SEGUÍ


(firma)